



Gizmo GZ1 Gear Chart

	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95
25	8,54	8,46	8,38	8,30	8,23	8,15	8,07	7,99	7,92	7,84	7,76	7,68	7,60	7,53	7,45	7,37
26	8,21	8,13	8,06	7,98	7,91	7,83	7,76	7,69	7,61	7,54	7,46	7,39	7,31	7,24	7,16	7,09
27	7,90	7,83	7,76	7,69	7,62	7,54	7,47	7,40	7,33	7,26	7,19	7,11	7,04	6,97	6,90	6,83
28	7,62	7,55	7,48	7,41	7,34	7,28	7,21	7,14	7,07	7,00	6,93	6,86	6,79	6,72	6,65	6,58
29	7,36	7,29	7,22	7,16	7,09	7,02	6,96	6,89	6,82	6,76	6,69	6,62	6,56	6,49	6,42	6,36
30	7,11	7,05	6,98	6,92	6,85	6,79	6,73	6,66	6,60	6,53	6,47	6,40	6,34	6,27	6,21	6,14
31	6,88	6,82	6,76	6,70	6,63	6,57	6,51	6,45	6,38	6,32	6,26	6,20	6,13	6,07	6,01	5,95
32	6,67	6,61	6,55	6,49	6,43	6,37	6,31	6,24	6,18	6,12	6,06	6,00	5,94	5,88	5,82	5,76
33	6,47	6,41	6,35	6,29	6,23	6,17	6,11	6,06	6,00	5,94	5,88	5,82	5,76	5,70	5,64	5,58
34	6,28	6,22	6,16	6,11	6,05	5,99	5,93	5,88	5,82	5,76	5,71	5,65	5,59	5,53	5,48	5,42
35	6,10	6,04	5,99	5,93	5,88	5,82	5,76	5,71	5,65	5,60	5,54	5,49	5,43	5,38	5,32	5,27
36	5,93	5,87	5,82	5,77	5,71	5,66	5,60	5,55	5,50	5,44	5,39	5,34	5,28	5,23	5,17	5,12
37	5,77	5,72	5,66	5,61	5,56	5,51	5,45	5,40	5,35	5,30	5,24	5,19	5,14	5,09	5,03	4,98
38	5,62	5,56	5,51	5,46	5,41	5,36	5,31	5,26	5,21	5,16	5,11	5,05	5,00	4,95	4,90	4,85
39	5,47	5,42	5,37	5,32	5,27	5,22	5,17	5,12	5,07	5,02	4,97	4,92	4,87	4,83	4,78	4,73
40	5,34	5,29	5,24	5,19	5,14	5,09	5,04	5,00	4,95	4,90	4,85	4,80	4,75	4,70	4,66	4,61
41	5,20	5,16	5,11	5,06	5,02	4,97	4,92	4,87	4,83	4,78	4,73	4,68	4,64	4,59	4,54	4,50
42	5,08	5,03	4,99	4,94	4,90	4,85	4,80	4,76	4,71	4,67	4,62	4,57	4,53	4,48	4,43	4,39